

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ILUSTRUJĄCA WYKONANE PRACE RESTAURACYJNE

Pomnik „Powstanie” cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi



po remoncie lipiec 2012 r.



Pomnik „Powstanie” cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi



po remoncie lipiec 2012 r.



Pomnik „Powstanie” cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi



po remoncie lipiec 2012 r.



Pomnik „Powstanie” cmentarz wojenny przy ul. Piaskowej w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi

po remoncie lipiec 2012 r.



Płyta poległego żołnierza w 1944 r. – Władysława Laskowskiego, cmentarz wojenny w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi



po remoncie lipiec 2012 r.



Krzyż virtuti militari – górny taras cmentarza wojennego w Puławach  
stan przed pracami restauracyjnymi



po remoncie lipiec 2012 r.



Schody prowadzące na górny taras cmentarza wojennego w Puławach  
stan przed naprawą



po remoncie lipiec 2012 r.

